

Nr.	Rubriek	Opmerking/reactie
<b>Verkeer</b>		
1		Graag aandacht voor overzichtelijkheid kruising Dr. Janssenplein x2
2		Voorkeur om van de Burg, Pappersweg een eenrichtingsweg te maken van Oost naar West. Hierdoor zal minder zwaar verkeer op en af rijden en zal het knelpunt ter hoogte van bakkerij Meens minder voorkomen. Dit past precies bij commandeurstraat, is rustiger, veiliger en duurzaam. Hiernaast zal dit zorgen voor beter parkeren x9
3		Gelieve rekening te houden met de inritten
4		Graag geen bomen op Burg, Pappersweg in verband met veiligheid. Nu doen er zich vaak onveilige situaties voor
5		Wens voor minder bomen/havens in de Burg, Pappersweg. Momenteel zijn dit er 8 en dat is met het huidige verkeer te druk en zorgt voor een slechte doorstroom. Graag het aantal minimaal halveren
6		Graag rekening houden met de doorstroom route van de brandweer
7		Voorstel om Burg, Pappersweg en Mr. Beukenweg eenrichtingsverkeer te maken. Alleen af rijden is veel veiliger en bij het knelpunt Dr. Janssenplein naar hoofdstraat is dan een gevaarlijk punt weg x2
8		De commandeurstraat wordt in twee richtingen gebruikt voor het langzaam verkeer. Deze is met de parkeervakken hiervoor te smal
9		Aandacht voor overzichtelijkheid kruising Burg, Pappersweg en gonthofweg
10		Graag aandacht voor overzichtelijkheid kruising Dr. Janssenplein + zichtbaarheid brievenbus
11		Vraag om commandeurstraat tweerichtingsverkeer te maken
12		Voorstel om stukje hoofdstraat eenrichting te maken
13		het is raadzaam om de Burgemeester Pappersweg eenrichtingsstraat te maken zodat de heikle verkeerssituaties die nu regelmatig ontstaan, worden beperkt.
14		ter hoogte van de glascontainer (hoek dokter Janssenplein / meester Beukenweg / Pappersweg is de verkeerssituatie vaak onoverzichtelijk. Dit wordt veroorzaakt door de heg die langs de plein is geplant. Bij het verlaten van de Mr Beukenweg heeft verkeer van rechts (van de Burg Pappersweg) dus voorrang maar door de heg moeten automobilisten vrij ver de weg oprijden om te beoordelen of er überhaupt verkeer van rechts komt.
15		Vraag om Commandeurstraat terug tweerichtingsverkeer te maken, Dit was vroeger ook het geval en bevordert het verkeer en veiligheid om de volgende redenen: - In de Burg, Pappersweg staan er auto's aan beide kanten van de weg geparkeerd. Hierdoor moet men door deze straat slalommen en is er weinig zicht op tegemoetkomend verkeer. Dat levert gevaarlijke situaties op. - Vrachtverkeer heeft meer moeite met de Pappersweg omdat de straat hierdoor smaller is qua bewegingsruimte. - Onderaan de Pappersweg - Hoofdstraat is de bocht/draai te smal voor groot verkeer wat soms problemen oplevert met opkomend verkeer. - Vroeger was de Commandeurstraat al tweerichtingsverkeer en van hieruit kan met name vrachtverkeer veel eenvoudiger de Hoofdstraat op.
16		Het is vanuit de Gonthofweg naar de Burgemeester Pappersweg lastig om het verkeer van de zijkanten te overzien door geparkeerde auto's. Het is veiliger om van de Gonthofweg eenrichtingsverkeer richting de Meester Beukenweg te maken.
<b>Verlichting</b>		
17		Lantaarnpaal aan Burg, Pappersweg 12 staat in de weg met uitrijden en zorgt voor overlast in verband met licht
18		De oprit bij de woning niet markeren met lantaarnpaal en/of boom
19		Vraag om de lantaarnpalen naar beneden te laten schijnen zodat de bewoners er geen last van hebben
20		Wens om de lantaarnpaal tussen Dr. Janssenplein 2 en 4 te laten staan
21		Gelieve de lantaarnpaal niet te kort bij de inrit de plaatsen. Momenteel is dit het geval waardoor uitrijden zeer moeilijk is
22		Plaatselijk staat verlichting vooraan op trottoir. Dit zorgt er voor dat men niet of slecht voorbij kan gaan met een rolstoel
23		Gelieve de locatie van de verlichting de herbekijken
<b>Snelheid</b>		
24		Vraag om 30km zone te handhaven
25		Geen voorkeur voor verkeersdrempels vanwege vele vrachtverkeer in de vroege ochtend
26		In de Burg, Papperweg wordt te hard gereden
27		De voorkeur gaat niet uit naar drempels, wel naar groen
28		Op de Mr. Beukenweg wordt vaak te hard gereden, de remmers werken niet
29		Wens voor verhoogd kruispunt aan Elzeterweg
30		Momenteel zijn er te veel slingers
<b>Geluid/trillingen</b>		
31		Voorkeur voor asfalt i.p.v. klinkers in verband met trillingen
<b>Parkeren</b>		
32		Is het een optie om de parkeerplaatsen aan 1 kant van de straat te maken x3
33		Wens voor meer parkeerplaatsen
34		Graag duidelijke parkeervakken
35		Momenteel zijn er te weinig parkeervoorzieningen in de Bug, Pappersweg
36		Graag de parkeerplaatsen tegenover Mr. Beukenweg 12 en 14 duidelijk aangeven of het parkeervak verwijderen. Dit is maar 1 parkeervak terwijl er vaak 2 auto's staan, wat het uitrijden bemoeilijkt in verband met de bocht (waar ook vaak auto's buiten het vak staan). Gelieve dit ook te handhaven.
37		Sinds de parkeervergunning in de commandeurstraat parkeren voor meer toeristen in de Mr. Beukenweg en niet op de bestemde parkeerplaatsen. De parkeerplaats tegenover de brandweerkazerne wordt amper benut
38		De parkeervakken zijn te klein (vooral voor grotere voertuigen)

39	Nadat de parkeervergunning in de commandeurstraat werd ingevoerd, worden de omliggende straten gebruikt door mensen van de commandeurstraat
40	Door het parkeervak ter hoogte van Mr. Beukenweg 35 kan men moeilijk de oprit uitrijden
41	Voorstel tot eventueel haaks parkeren ten zuiden van Mr. Beukenweg
42	Mogelijkheid tot parkeren tussen Burg. Pappersweg 28 en 30?
43	Vraag naar een groter parkeervak bij praktijk Zinsen ivm mensen die slecht te been zijn
44	Vraag om een routing parkeren maken, zodat mensen weten waar ze moeten staan en minder snel de Mr. Beukenweg of Burg. Pappersweg in rijden
45	Vraag om geen parkeerplaatsen te voorzien in de bocht van de Mr. Beukenweg
46	Burg. Pappersweg 23 geen parkeerplaats?
47	Toegang park; parkeerplaatsen opnemen zoals voormalig ontwerp
48	momenteel zijn er meerdere woningen waarbij de auto's voor de deur op de oprit op apart aangelegde parkeerplaats van de weg af, worden neergezet. Dit is ook zo bij huisnummer 25. Is het mogelijk op de nieuwe aan te leggen stoerprand dan ook breder dan nu, schuin aflopend te laten leggen?
49	parkeerprobleem op de Dr. Janssenplein en omliggende straten is te verhelpen, door de start van de diverse wandelroutes te verleggen naar bijvoorbeeld de Mechelerhof / Spetsesweide. Nu worden deze plekken ingenomen door inwoners van buiten Mechelen / gasten / vakantiegangers en deze zetten hun auto's (bij een volle plein) gewoon in de Meester Beukenweg, Pappersweg;
50	Geen parkeervak/plaats en groenplaats te maken voor de inrit van huis Burgemeester Pappersweg 15
51	Ik heb de gemeente al eens verzocht de parkeervak/plaats voor de inrit te laten vervallen i.v.m. inrijden. Echter als antwoord kreeg ik dat we onze hele voortuin moesten veranderen zodat het inrijden makkelijker ging. Hierbij wordt geen rekening gehouden met het feit dat een Ziggo kastje voor ons huis staat en de voortuin al pico bella is
<b>Groen</b>	
52	Wens voor minder boompjes/Perkjes
53	Geen voorstander van boompjes, deze mogen weg
54	Vraag om geen boom te plaatsen voor Burg. Pappersweg 12, omdat auto's nu stil staan voor de inrit
55	Het bosje bij de Mr. Beukenweg dient gehandhaafd de worden
56	Graag de boom bij toegang wandelgebied handhaven
57	De boomvakken zijn momenteel veel te klein
58	De boom ter hoogte van Burg. Pappersweg 14 zorgt voor een blokkering van de inrit wanneer hier auto's staan
59	Zuileiken drukken de bestrating op
60	Het is ook de vraag, of de huidige beplanting / bomen met parkeerhavens moeten blijven bestaan. Deze zijn ook nu hinderlijk en bezorgen meer overlast en kosten alleen maar geld . (diverse bomen zijn omver gereden, vervangen);
61	De huidige beplanting is weinig sfeervol en heeft ook geen/weinig remmende werking op het verkeer. Wanneer de bomen plaats moeten maken voor de werkzaamheden dan zou ik het wenselijk vinden om deze te vervangen door bomen met grotere takken die een mooi kleurrijk en sfeervol straatbeeld vormen door de seizoenen. De huidige bomen kunnen dan wellicht nog een plekje krijgen in het Groene Hart tussen de Pappersweg en Commandeurstraat.
<b>Water</b>	
62	Het afkoppelen van regenwater wordt als positief ervaren
63	Riolering bij Dokter Janssenplein 6 is loze put
64	Grote zorgen over wateroverlast, zowel van de voorkant als de achterkant
65	Wonen Wittem betrekken voor het afkoppelen van regenwater achtertuin
66	Bij hoogwater ontstaan er vaak problemen op de hoek van de Mr. Beukenweg ter hoogte van huisnummer 18. Vraag om een schot te plaatsen naar inrit van het weiland. Op die manier is de hele straat beschermd
67	Grote zorgen omtrent wateroverlast op de hoek van de Mr. Beukenweg. Bij hoog water van de Geul overstroomt het hier. Vraag om een verhoging/dijk te maken zodat het water niet kan teruglopen naar Mr. Beukenweg.
68	Het weiland langs de geul is al een bufferzone, als de geul uit gaat dan staat het weiland vol water
69	Het voorzien van een buffer wordt noodzakelijk bevonden, gezien zoveel water erbij komt vanuit Elzet. Hierbij loopt het weiland momenteel al behoorlijk af richting de Geul. Hoeveel dieper is überhaupt mogelijk?
70	Graag meer aandacht groene tuinen in plaats van graveltuinen, dit zal mee de waterproblematiek verhelpen
71	Graag de waterafvoer bij begin wandelpad verbeteren. Het water blijft nu staan waar het voetpad begint
72	Tussen de nummers 29 en 31 op de Mr. Beukenweg blijft het water langs nalopen bij regenval. Dit zorgt ervoor dat de stoepen te verzadigd zijn en niet meer stabiel liggen
73	In hoeverre wordt het kuispunt Burg. Pappersweg-commandeurstraat gewijzigd? Momenteel stroomt het water vanuit de Elzeterweg richting de commandeurstraat en werd de Burg. Pappersweg gespaard. Blijft dit zo?
74	Gelieve een dijk/verhogen te plaatsen bij toegang wandelgebied in verband met hoogwater Geul
75	Grote zorgen om waterprobleem
76	Vraag om een schot te plaatsen aan de overgang naar het wandelgebied
77	Denk aan drainage, Burg. Pappersweg is bronnenland
78	Vraag om de waterkeringsmuur t.h.v. de Mr Beukenweg 18 te verhogen
79	Aandacht voor instroom hemelwater elzeterweg. Bestaande instroomput steeds vol met blad
80	Er ligt riool in de achtertuinen
81	Dr Janssenplein 6 put watert niet af
82	Buffer WL veel water via elzeterweg eerder opvangen. Groene hart oude beekloop benutten
83	het loskoppelen van de regenafvoer pijpen is (los van de separate rioolaanleg) een onderwerp dan door de woningstichting moet worden opgepakt
84	aan de achterkant van het pand loopt een rioolafvoer door de tuinen van de diep gelegen woningen (Burg Pappersweg oneven t.m. nummer 27) en deze mondt uit in de Gonthofweg. Raadzaam om deze ook in kaart te brengen want mocht u gescheiden rioolafvoer willen bewerkstelligen dan zal deze ook in tweevoud door de tuinen van de bewoners moeten worden aangelegd. Even los van het kostenaspect.

85	Lager gelegen woningen die onderkelderd zijn of een kruipruimte hebben, hebben veel last van grondwater en/of overtollig hemelwater. Blijft deze problematiek gelijk/minder/groter?
<b>Overig</b>	
86	Graag het kruisbeeld in de Mr. Beukenweg behouden vanwege historische waarde x2
87	Vraag om de inrit te verlagen (Mr. Beukenweg 12)
88	Vraag om inrit te verbreden (Mr. Beukenweg 12)
89	Wens om de wandelroute niet van Dr. Janssenplein te laten starten, maar bijvoorbeeld vanaf Heerenhofweg of spetsesweide
90	Vraag om boom en lantaarnpaal ter hoogte van Mr. Beukenweg te verplaatsen/opschuiven
91	Dr. Janssenplein 2, 4 en 6 en Mr. Beukenweg 2, 4 en 6 liggen in 1 doorlopende straat wat zeer onhandig en onveilig is. De navigatie geeft aan het begin van de straat aan 'bestemming bereikt'. Hierdoor staan pakketbezorger, post en ambulance bij het verkeerde adres.
92	Graag rekening houden met vrachtverkeer voor bevoorrading onderaan bommerigerweg
93	Vraag naar verlaagde inrit Burg. Pappersweg 21
94	Stoeprand hoog bovenste gedeelte Burg. Pappersweg in verband met wateroverlast in tuinen en kelders
95	De woningen hebben een kelder
96	Verplaatsen glasbaak overkant straat
97	Waar kunnen de bewoners hun auto's (tijdelijk) gaan parkeren op het moment dat de werkzaamheden voor hun deur worden uitgevoerd? Tussen Burgemeester Pappersweg 28 en 30 (ingang groene Hart) waren voorheen parkeerplaatsen bij de ingang van het Park. Deze zouden ook nu weer (tijdelijk) als opvang parkeerplekken kunnen worden ingericht.
98	Het lijkt me daarnaast raadzaam om contact te leggen met (oud)bewoners van de betreffende straten die u wellicht nog wel enkele (relevante) details kunnen vertellen over mogelijke aanwezige leidingwerk (welke mogelijk niet via een Klícmelding zijn vastgelegd / op te sporen) .
99	Hoe komt de verkeerssituatie er gedurende de werkzaamheden uit te zien? De Commandeurstraat dient waarschijnlijk tijdelijk tweerichtingsverkeer te worden?
100	Onlangs heeft er een glasvezelcampagne plaatsgevonden waarbij het benodigde aantal inschrijvingen is behaald. Is het haalbaar om deze kabel gelijktijdig in de straat te leggen zodat de straat niet opnieuw open hoeft te worden gemaakt en de stoep mooi recht blijft liggen?
101	Waar kan men parkeren tijdens de werkzaamheden? Parkeren is nu veelal een uitdaging door toerisme (zeker in de lente en zomermaanden waar nu op wordt gericht). Eventueel een optie om de bovenste helft te wijzen op de Spetsesweide en voor de onderste helft de parkeerplaats op het Dokter Janssen plein tijdelijk exclusief beschikbaar te maken (zou kunnen d.m.v. laag hekwerk/varkensruggen en slagboom welke werkt middels NFC).
<b>Dr. Janssenplein</b>	
102	Meer parkeervakken op het Dr. Janssenplein
103	Momenteel is het Dr. Janssenplein niet efficiënt ingedeeld
104	Op het Dr. Janssenplein wordt er geparkeerd op plaatsen die niet staan aangegeven al parkeervak, dit terwijl er wel plaats is om meer vakken te maken
105	Vraag naar een gezellig zitje op het plein zelf en niet verscholen aan de kant tussen heggen
106	Graag geen bomen op Dr. Janssenplein in verband met carnavalsoptocht
107	Wens om het straatmeubilair op het Dr. Janssenplein centraler te plaatsen
108	Gelieve het Dr Janssenplein niet te veel planmatig aan te passen en geen bomen te plaatsen in verband met carnavalsactiviteit in het dorp
109	Graag het plein vrijhouden voor parkeren, belangrijk voor kermis en carnavalsactiviteit
110	Vraag naar banken/zitje op het plein
111	Vraag naar meer overzichtelijkheid i.v.m. parkeervakken op Dr. Janssenplein
112	Voorstel om tribune-elementen toe te passen op plein
113	Vraag naar banken op Dr. Janssenplein
114	Vraag om huurders van stichting Wonen Wittem ook uit te nodigen voor vervolgbijeenkomst
<b>Staat infrastructuur</b>	
115	Graag de putten in de stoeprand aanpakken
116	Het trottoir licht schots en scheef, gelieve deze opnieuw aan te leggen
117	De overgang naar het wandelpad dat vanaf de Meester Beukenweg het weiland ingaat, langs de Geul, is slecht begaanbaar //
118	Graag nieuwe asfaltering in alle straten, het wegdek is overal in slechte staat
119	Vraag om de stoepen te vernieuwen. Momenteel liggen de tegels los en bij regenval spat het water op
120	Pad naar scouting is ook zeer slecht